

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дворникова Татьяна Александровна
Должность: врио проректора по учебной работе
Дата подписания: 28.02.2026 09:01:17
Уникальный программный ключ:
81e4612224154ba9254b993823846ba9a28149b

А К Т № 2

обследования объекта действующей инфраструктуры в Московской области

Первичное

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ). Общежитие.
(наименование муниципального образования, наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

Адрес: г. Москва, ул. Казакова, д. 10/2, стр. 1

Мною, экспертом системы добровольной сертификации ВОИ Экспертного центра Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Свидетельство об аккредитации № ЭЦ-05-1600001), Зеликовым Александром Николаевичем (Свидетельство Эксперта № ЭТ-02-1600005),
(фамилия, имя, отчество, № свидетельства эксперта)

в присутствии представителей Администрации объекта:

Секретарь Ванина А.В. – директор Центра инклюзивного образования и методического обеспечения дистанционного обучения.

произведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения (МГН) и установлено:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Парковочные места для инвалидов отсутствуют
- Отсутствует предупреждающая и направляющая тактильная плитка при подходе к зданию
- Места отдыха для МГН отсутствуют
- Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,1 м
- Ширина пешеходного пути 2,4 м, продольный и поперечный уклон не превышает 1%

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

Основной вход:

- Устройство вызова персонала на входе в здание расположено возле входной двери на высоте 1,4 м
- Лестница перед входом имеет 17 ступени. Ширина лестницы 5,65 м. Ширина проступей 0,34 м. Высота подступенков 0,16 м.
- Поручни лестницы расположены с двух сторон на высоте 0,95 м. Имеют округлое сечение. Завершающие части поручней не длиннее марша лестницы.
- Ступени имеют противоскользящие, контрастные полосы. Полосы расположены на расстоянии 0,1 м от края ступеней. Полосы расположены не на всю ширину лестничного пролета
- Тактильная предупреждающая плитка перед лестницей отсутствует
- Входная площадка имеет навес и водоотвод. Глубина входной площадки 2,95 м, ширина 5,65 м.
- Информационная вывеска объекта тактильна и имеет шрифт Брайля, расположена на высоте 1,46 м.
- Входная дверь двустворчатая, имеет ширину одной створки 0,96 м. При открытии двух створок 1,36 м. Двери не имеют светопрозрачных полотен. Дверь по цвету контрастна по отношению к цвету стены.
- Высота порога 0,055 м
- Ширина тамбура 2,74 м, глубина тамбура 2,09 м.
- Дверь после тамбура двустворная имеет ширину одной створки 0,84 м. При открытии двух створок 1,28 м. Двери имеют светопрозрачные полотна, отсутствует контрастная маркировка. Дверь по цвету не контрастна по отношению к цвету стены, не выделена контрастной полосой по периметру.
- Высота порога составляет 0,06 м
- Рамка имеет ширину 0,70 м

Вход №2:

- Пандус на входе имеет уклон 10%, длина пандуса 5,3 м
- Ширина пандуса 1,23 м
- Поручни расположены с одной стороны на высоте 0,45 – 0,8 м
- Входная площадка имеет габариты 1,67 х 2,82 м
- Входная дверь шириной 0,69 м, при открытии двух створок 1,35 м
- Порог 4 см
- Тамбур имеет габариты 0,96 х 1,52 м.
- Дверь после тамбура двустворчатая, ширина одной створки 0,7 м, при открытии двух створок 1,4 м.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема) после входа в здание.
- Лифт имеет габариты 1,09 х 0,99. Входная дверь 0,8 м. Кнопки расположены а высоте 0,98 м, дублируются шрифтом Брайля.
- Тактильное обозначение этажей на лестничных площадках и лифтовых холлах отсутствует.
- Ширина дверей, ведущих к лестнице 0,86 м, при открытии двух створок 1,2 м
- Лестница шириной 0,97 м, ширина проступей 0,31м. Высота подступенков 0,15 м.
- Первая и последняя ступени имеют противоскользящую, контрастную полосу
- Поручни расположены с одной стороны на высоте 0,84 м, не имеют округлое сечение. Завершающие части поручней не длиннее марша лестницы.
- Внутренний поручень лестницы не имеет на внешней по отношению к маршу лестницы поверхности рельефные обозначения этажей
- Ширина проходов в коридорах и в помещениях от 1,58 м
- Пространство для разворота перед дверьми не менее 1,4 м

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ.

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Высота стойки охраны 1,02 м, отсутствует пониженная часть для МГН
- Ширина двери комнаты проживания составляет 0,78 м
- Нумерация комнат располагается на двери, не тактильны и не имеют шрифта Брайля. Таблички расположены на высоте 1,7 м
- Общежитие не оборудовано средствами общения с инвалидами с нарушением слуха

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МГН

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- С/У не обозначен тактильным знаком доступности для инвалидов на стене со стороны дверной ручки
- Ширина прохода составляет 0,58 м, порог 0,09 м
- Габариты кабинки 1,2 х 1,2 м, ширина двери кабинки 0,5 м
- Унитаз имеет высоту 0,46 м, глубину 0,92 м, имеет кнопочное управление сливом воды
- Унитаз не оборудован поручнями.
- Отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной 0,8 м
- В кабине не предусмотрены крючки для одежды МГН и крючки для костылей.

- В кабине не предусмотрено свободное пространство для разворота диаметром 1,4 м
- Раковина располагается на высоте 0,84м, не оборудована поручнями.
- Смеситель однорычажный
- С/У не оборудован системой вызова помощи персонала
- Дверная ручка и запорные элементы не адаптированы для МГН.
- Душевые кабины имеют высоту 0,45 м, вход шириной 0,56 м
- Крючки для одежды расположены на высоте 1,78 м

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- При входе в здание и на этажах отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема)
- Места обслуживания инвалидов не оборудованы индукционной петлей
- Система средств информации и сигнализации об опасности не комплексные для всех категорий инвалидов
- Информационные стенды не адаптированы для инвалидов с нарушениями зрения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями слуха:** полная, частичная (нужное подчеркнуть)

8. Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт N ____ от "___" _____ 20__ г.) выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)**

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации):

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ.

- 1.1. Установить перед лестницей кнопку вызова на высоте 0,85 – 1,1 м, а также схему движения к доступному входу

- 1.2. Оборудовать парковочные места для автотранспорта инвалидов, размерами 3,6 х 6 м. СП 59.13330.2016.
- 1.3. Каждое парковочное место должно быть обозначено знаками доступности для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке) на высоте 1,5 – 2,0 м, а также продублировано контрастно на поверхности покрытия.
- 1.4. Парковочные места расположить максимально приближено к доступному входу на объект, но не далее 50 м;
- 1.5. Установить предупреждающую и направляющую тактильную плитку до главного входа в здание в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 1.6. Установить места отдыха для МГН на маршруте движения в соответствии с СП 59.13330.2016

2. ВХОДНАЯ ГРУППА.

- 2.1. Перед лестницей и вверху лестницы оборудовать предупреждающие тактильно-контрастные указатели пешеходной поверхности на расстоянии 0,8 м (0,3 м отступ от ступеньки, 0,5 м ширина тактильной плитки) в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 2.2. Нанести контрастную противоскользящую маркировку на горизонтальную поверхность краевых ступеней крыльца шириной 0,08 – 0,1 м, отступ от края ступени не более 0,03 м, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 2.3. Поручни на лестнице должны иметь завершающие части длиннее крайних ступеней на 0,3 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.4. Разместить перед входной дверью информирующие тактильные знаки доступности для МГН в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.
- 2.5. На втором входе предусмотреть стационарный пандус с двухуровневыми поручнями в одной вертикальной плоскости, с уклоном не более 5%, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.6. Пред пандусом предусмотреть кнопку вызова персонала на высоте 0,85 – 1,1 м в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.7. Входные двери заменить на двери с шириной одной створки не менее 0,9 м, со светопрозрачными полотнами, высота порога должна составлять не более 0,014 м, дверь должна быть контрастна по цвету по отношению к стене, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.8. На светопрозрачных конструкциях нанести контрастные метки в двух уровнях на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.
- 2.9. Тамбур на втором входе необходимо расширить до размеров не менее 2,45х1,6 м в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.10. Двери после тамбура заменить на двери с шириной одной створки не менее 0,9 м, со светопрозрачными полотнами, высота порога должна составлять не более 0,014 м, дверь должна быть контрастна по цвету по отношению к стене, в соответствии с СП 59.13330.2016

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 3.1. При входе в здание с правой стороны расположить на высоте 1,2-1,6 м информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема)

- 3.2. Перед ступеньками лестницы на всех этажах установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели пешеходной поверхности на расстоянии 0,8 м (0,3 м отступ от ступеньки, 0,5 м ширина тактильной плитки) в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 3.3. Нанести контрастную противоскользящую маркировку на горизонтальную поверхность краевых ступеней лестницы шириной 0,08 – 0,1 м, отступ от края ступени 0,03 м, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 3.4. Высоту поручней лестницы предусмотреть 0,9 м. Поручни должны иметь завершающие части длиннее крайних ступеней на 0,3 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.5. На внутренний поручень лестницы на внешней по отношению к маршу лестницы поверхности нанести рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.6. При выходе на 2 этаже предусмотреть мнемосхему этажа.
- 3.7. На лестничных площадках и при выходе из лифта нанести контрастное цифровое обозначение этажей размером не менее 0,1 м, контрастно по отношению цвета стены, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.8. Все важные информационные и навигационные обозначения сделать контрастными и тактильными.
- 3.9. На путях движения к зоне обслуживания предусмотреть помощь персонала.
- 3.10. При необходимости эвакуации с верхних этажей предусмотреть безопасные зоны, в соответствии с СП 59.13330.2016, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 4.1. Оборудовать зоны обслуживания индукционной петлей и обозначить знаком доступности для слабослышащих, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 4.2. Предусмотреть места для обслуживания инвалидов на кресле-коляске, высотой 0,85м и с пространством для ног высотой 0,75 м, глубиной- 0,49 м.
- 4.3. Оборудовать 5% от общего числа номеров, адаптированных для различных категорий посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. Они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг.
- 4.4. Для предоставления услуг инвалидам на креслах-колясках в номере должно обеспечиваться свободное пространство диаметром не менее 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами, в санузле.
- 4.5. Двери в комнаты должны быть шириной не менее 0,9 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 4.6. Таблички, обозначающие комнаты, сделать контрастными и тактильными, расположить на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м в соответствии с СП 59.13330.2016

5. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБИНЫ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ

- 5.1. Оборудовать санитарный узел для МГН. Обозначить его знаком доступности для МГН в соответствии с СП 59.13330.2016.

- 5.2. Двери предусмотреть шириной не менее 0,9м, открывающиеся наружу в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.3. Санитарный узел оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,2м и 1,6м от уровня пола, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 5.4. Диспенсер для туалетной бумаги сделать открытым (без крышки), для беспрепятственного доступа для МГН, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.5. Установить унитаз для МГН высотой 0,45 - 0,5 м.
- 5.6. Унитаз оборудовать откидным и стационарным поручнями для МГН, раковину оборудовать стационарными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.7. Необходимо предусмотреть систему вызова помощи обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала в соответствии с СП 59.13330.2016
- 5.8. Предусмотреть свободную зону для размещения коляски шириной 800 мм рядом с унитазом со стороны откидного поручня и свободную зону для разворота радиусом 1400 мм в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.9. Предусмотреть зеркало с поворотным механизмом
- 5.10. Дверные ручки, кран, зеркало, диспенсеры должны быть адаптированы для МГН в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.11. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.
- 5.12. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу.
- 5.13. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.
- 5.14. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 1,5 м.

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- 6.1. Систему средств информации и сигнализации об опасности предусмотреть комплексной для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с СП 59.13330.2016
- 6.2. Информационные знаки и символы должны быть идентичны, должны обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения, а также возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и расположении функциональных элементов, расположения путей эвакуации и т.п. (в соответствии с СП 59.13330.2016).
- 6.3. После входа в здание и на этажах после выхода с лифта с правой стороны на высоте 1,2-1,6 м расположить тактильные мнемосхемы с информацией о доступном маршруте в места общего пользования и в зону обслуживания всех категорий инвалидов (в соответствии с СП 59.13330.2016).
- 6.4. Оборудовать зону обслуживания индукционной петлей и обозначить знаком доступности для слабослышащих, в соответствии с СП 59.13330.2016

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится в Экспертном центре МООО ВОИ, второй — у администрации объекта.

25.05.2021

(дата)

А.Н. Зеликов

(инициалы, фамилия и подпись
эксперта, проводившего проверку)

Проректор по административно
-хозяйственной работе

Председатель МООО ВОИ:

Д.Д. Цинцадзе

(подпись, инициалы,
фамилия)

Н.И. Зеликов

(подпись, инициалы,
фамилия)

М.П.

М.П.

Экземпляр акта получил представитель:
администрации объекта

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
органов социальной защиты населения

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
другой организации _____
(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)